

Centro Diagnostico Roselli s.a.s

Analisi acque potabili e reflue - Valutazione impatto ambientale -
HACCP - Analisi alimentari - Analisi amianto - Tossicologia Clinica

Sede Legale: Via E. De Nicola 16 80030 Tufino (NA) Tel. 081-3145775 P.IVA 01294711211
Sede operativa e laboratori: Via Circumvallazione 83020 Sperone (AV) Tel e Fax 081-8251775
E-mail: diagroselli@libero.it sito web: www.diagroselli.altervista.org



LAB N° 1122

Rapporto di prova 76/17/C

Spett.le Encon srl
Via Roma, 157
S. Antimo (NA)

Natura campione Acqua a consumo umano
Tipo di analisi Routine secondo D.Lgs 31/01
Provenienza Casa dell'acqua - Sparanise
Località Via C. Graziadei
Verbale di campionamento -
Procedura di campionamento PQ 5I "Campionamento"
Data campionamento 11/12/17
Condizioni ambientali soleggiato
Campionamento effettuato da v/s cura

Data ricevimento 11/12/17
N° accettazione 76/17/C
Inizio prove 11/12/17
Fine prove 15/12/17

| N° | Parametri chimici | Risultati | U | U.M. | Valore Parametro | Metodo | |
|----|--|-----------|--------|----------------------|-------------------|---|------------------------|
| 1 | Colore | 0 | | Hazen | 1 | APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003 | |
| 2 | Odore (a25°C) | 1 | | - | 2 | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | |
| 3 | Sapore | 1 | | - | 2 | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 | |
| 4 | Torbidità | <0,5 | | NTU | 2 | Rapporti Istisan 07/31 Met ISS.BLA.030. | |
| 5 | Conducibilità | 696 | ± 12 | µS/cm | 2500 | APAT CNR IRSA 2030 A Man 29 2003 | |
| 6 | pH | 7.1 | ± 0.7 | Unità pH | 6.5-9.5 | APAT CNR IRSA 2060 A Man 29 2003 | |
| 8 | Nitrati | 8 | ± 1 | NO ₃ mg/l | 50 | APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003 | |
| 9 | Nitriti | <0.1 | ± 0.02 | NO ₂ mg/l | 0,5 | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | |
| 10 | Ammonio | 0,03 | ± 0.01 | NH ₃ mg/l | 0,5 | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | |
| 15 | Durezza | 24 | ± 1 | °F | 15 - 50 | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | |
| 16 | Cloro residuo | 0,03 | ± 0.01 | Cl ₂ mg/l | 0,20 ³ | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | |
| 17 | Arsenico | <1 | -- | As µg/l | 10 | APAT CNR IRSA 3080 Man 29 2003 | |
| 18 | Alluminio | 3 | ± 1 | Al µg/l | 200 | APAT CNR IRSA 3050 B Man 29 2003 | |
| 19 | Ferro | 5 | ± 2 | Fe µg/l | 200 | APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003 | |
| 20 | Calcio | 62 | ± 2 | Ca mg/l | - | APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003 | |
| N° | Parametri microbiologici | Risultati | L. inf | L. sup | U.M. | Valore Parametro | Metodo |
| 21 | Batteri Coliformi | 0 | | | UFC/100ml | 0 | UNI EN ISO 9308-1 2014 |
| 22 | Escherichia Coli | 0 | | | UFC/100ml | 0 | UNI EN ISO 9308-1 2014 |
| 23 | Enterococchi intestinali | 0 | | | UFC/100ml | 0 | UNI EN ISO 7899-2 2003 |
| 24 | Clostridium perfringens (spore comprese) | 0 | | | UFC/100ml | 0 | All. III D. lgs 31/01 |

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

1 = < 10 Hazen = accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

2 = 1 = Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

3 = Valore indicativo

4 = il campionamento è escluso dall'accreditamento

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Per i metodi microbiologici riferiti alle acque destinate al consumo umano, l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza al 95% di probabilità, associato al risultato.

Per i metodi chimici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza estesa U con K = 2 con livello di fiducia del 95%

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il suddetto campione.

Sperone, li 15/12/17

Laboratorio con Sistema Qualità certificato Norma UNI EN ISO 9001:2008 certificato n° 9122

Laboratorio iscritto nel registro della Regione Campania per l'autocontrollo dei prodotti alimentari Decreto n° 151/11

Laboratorio iscritto nel registro del Ministero delle Politiche agricole e forestali per il rilascio di certificati di analisi nel settore oleicolo

Laboratorio iscritto nel registro del Ministero della Salute per l'analisi di amianto





Servizi di Ingegneria Ambientale

Ambiente, Energia, Smaltimento ed Intermediazione Rifiuti Pericolosi e Non

**Al Comune di Sparanise (CE)
Via Umberto I 47, 81047**

**EMAIL: info@comunedisparanise.it
PEC: protocollo@pec.comunedisparanise**

**AL SINDACO
sindaco@comunedisparanise.it**

**AL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE**

**OGGETTO: TRASMISSIONE REPORT INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LE CASE
DELL'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE**

Il sottoscritto Ing. Raffaele Cesaro, nato a Napoli il 25/03/1978 e residente a Sant' Antimo, in via Bachelet, 6, in qualità di Amministratore della Società ENCON S.r.l. con sede legale in Sant'Antimo (NA), alla via Roma,157 Partita I.V.A. 06515751219, Tel./Fax 0818132563

TRASMETTE

A codesto spettabile Ente la seguente documentazione:

All. 1 - Autocertificazione circa il corretto funzionamento e la corretta manutenzione degli impianti;

Si evidenzia che tale documentazione verrà trasmessa con cadenza mensile.

Encon S.r.l.

Sede Legale: 157, Via Roma - 80029 Sant'Antimo NA - Italy
Sede Operativa Via della Stazione, Stabilimento zona ASI Aversa Nord - 81030, Gricignano di Aversa CE
C.F. e Partita Iva IT 06515751219 - Rea NA-820323
Cell. 333 6814489 - 328 2358712 Tel/Fax +39 081 813 25 63
www.enconsrl.eu



Servizi di Ingegneria Ambientale

Ambiente, Energia, Smaltimento ed Intermediazione Rifiuti Pericolosi e Non

Sant' Antimo 01.12.2017

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Francesco Addelio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ENCON S.r.l.
Via Roma, 157 - 80029 Sant'Antimo (NA) - Italia
C.F. e Partita Iva: IT 06515751219 - Rea NA - 820323
Albo Nazionale Gestori Ambientali
CAT. 8 - F Aut. NA 12933

Encon S.r.l.

Sede Legale: 157, Via Roma - 80029 Sant'Antimo NA - Italy
Sede Operativa Via della Stazione, Stabilimento zona ASI Aversa Nord - 81030, Gricignano di Aversa CE
C.F. e Partita Iva IT 06515751219 - Rea NA-820323
Cell. 333 6814489 - 328 2358712 Tel/Fax +39 081 813 25 63
www.enconsr.l.eu



Servizi di Ingegneria Ambientale


Ambiente, Energia, Smaltimento ed Intermediazione Rifiuti Pericolosi e Non

ALLEGATO I

Autocertificazione circa il corretto funzionamento e la corretta manutenzione degli impianti

Encon S.r.l.

Sede Legale: 157, Via Roma - 80029 Sant'Antimo NA - Italy
Sede Operativa Via della Stazione, Stabilimento zona ASI Aversa Nord - 81030, Gricignano di Aversa CE
C.F. e Partita Iva IT 06515751219 - Rea NA-820323
Cell. 333 6814489 - 328 2358712 Tel/Fax +39 081 813 25 63
www.enconsrl.eu



Servizi di Ingegneria Ambientale

Ambiente, Energia, Smaltimento ed Intermediazione Rifiuti Pericolosi e Non

Al Comune di Sparanise (CE)
Via Umberto I 47, 81047

EMAIL: info@comunedisparanise.it
PEC: protocollo@pec.comunedisparanise.it

AL SINDACO
sindaco@comunedisparanise.it

AL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

**OGGETTO: TRASMISSIONE REPORT INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LE CASE
DELL'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE**

Il sottoscritto Ing. Cesaro Raffaele, nato a Napoli (NA) il 25/03/1978 e residente in Sant'Antimo, in qualità di Amministratore della Società ENCON S.r.l. con sede legale in Sant'Antimo, alla Roma, 157 Partita I.V.A. 06515751219, Tel./Fax 0818132563, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative,

DICHIARA

Che alla data odierna l'impianto installato presso il sito di:

1. Via C. Graziadei;

funziona in modo corretto

Inoltre sono stati eseguiti i seguenti interventi di manutenzione programmata;

Encon S.r.l.

Sede Legale: 157, Via Roma - 80029 Sant'Antimo NA - Italy
Sede Operativa Via della Stazione, Stabilimento zona ASI Aversa Nord - 81030, Gricignano di Aversa CE
C.F. e Partita Iva IT 06515751219 - Rea NA-820323
Cell. 333 6814489 - 328 2358712 Tel/Fax +39 081 813 25 63
www.enconsr.l.eu



Servizi di Ingegneria Ambientale

Ambiente, Energia, Smaltimento ed Intermediazione Rifiuti Pericolosi e Non

| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | DATA |
|--|------------|
| Sostituzione gettoniera: Ripristino servizio | 05/09/2017 |

| MANUTENZIONE PROGRAMMATA | DATA |
|--------------------------------------|------------|
| Sostituzione filtri a carbone attivo | 10/10/2017 |
| Pulizia impianto refrigerazione | 14/11/2017 |

Presso le strutture sono eseguite, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria (qualora risulti necessario), pulizia periodica dei siti, verifica del pieno e corretto funzionamento delle lampade U.V.; che sono stati sostituiti regolarmente le bombole di CO2 alimentare in dotazione dell'impianto.

Sant' Antimo 01.12.2017

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Francesco Addelio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ENCON
 Via Roma, 157 - 80029 Sant'Antimo (NA) - Italia
 C.F. e Partita Iva: IT 06515751219 - Rea NA-820323
 Albo Nazionale Gestori Ambientali
 CAT. 8 - F Aut. NA 12933

Encon S.r.l.

Sede Legale: 157, Via Roma - 80029 Sant'Antimo NA - Italy
 Sede Operativa Via della Stazione, Stabilimento zona ASI Aversa Nord - 81030, Gricignano di Aversa CE
 C.F. e Partita Iva IT 06515751219 - Rea NA-820323
 Cell. 333 6814489 - 328 2358712 Tel/Fax +39 081 813 25 63
 www.enconsrl.eu